CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



05/2020	33.096km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 [DE - Van5 B 200 EU6d, Progressive, 2019 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN W1K2470871J131551	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.096km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.065km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	50 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Aktiver Bremsassistent Funktion eingeschränkt.

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Servolenkung
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenhimmel Stoff
- Komfortsitze vorn
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Park-Paket
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Metallic-Lackierung
- Media-Display
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Digitales Instrumenten-Display
- Fußmatten Velours
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigation Premium-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Laderaum-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
1943 kg
3630 kg
1035 kg
960 kg








SET+
CNCL
SET-
LIM



14.5°C
13:04
0 km/h
Fahrzeug anhalten
Motor laufen lassen
246 km


Hinten











Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0927839876
4250451
FR210029


04.05.2020
WDC2470871J131551
MERCEDES-BENZ
B 200
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Benzin
Grau
28.01.2020
HP322766


KREIS MINDEN-LÜBBECKE
Der Landrat
Straßenverkehrsamt


HP 322766

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Windschutzscheibe Kratzer in Gummi Dichtung



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)