CarOnSale

Fiat Talento L1H1 1,2t Family

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	169.953km	145 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Talento L1H1 1,2t Family [AT - Kb4 2.0 Ecojet 145 Turbo EU6d-T, L1H1 1,2t Family (M1), 2019 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN ZFAFJL005L5125082	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.953km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach Armaturenbrett (abschließbar)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem 2.0 (Bluetooth-/USB-Schnittstelle) mit Touchscreen und DAB
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Hill-Holder und Traction Plus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe
- Fensterheber elektrisch vorn mit One-Touch-Funktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Interieur-Paket 2
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kühlergrill silber
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW Turbodiesel Ecojet
- Optik-Paket 5 / Elegance Design Silver
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
- Radstand 3098 mm
- Radvollabdeckungen
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze (Komfort)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Stoßfänger hinten in Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff

Sonderausstattung

- 2-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung und Fahrertüröffnung
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum + Zusatzheizung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter)
- Scheiben hinten getönt (Seitenscheiben und Heckscheiben)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Schiebefenster
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Schiebefenster
- Seitenairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, umklappbar, mit Armlehnen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, mit Armlehnen
- Telekamera nach hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FIAT ZFAFJL005L5125082 FIAT


CarOnSale

CarOnSale


Sehen Sie in alle Richtungen




FCA
EC CERTIFICATE
OF CONFORMITY
ZFAFJL00SL5125082




12
1
2
3
4
5
6
7
8
29
28
10
31
25
26
30




FIAT
FIAT TALENTO
Abgemeldet am
19. Okt. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Delle)