CarOnSale

Volkswagen T-Roc United

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	118.306km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc United [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d-T, United OPF, 2020 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZMV019201	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.306km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.031km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Dach in Kontrastfarbe
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Fußmatten Textil
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2590 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sprachsteuerungs-System
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lautsprecher (6)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Winter-Paket

★ Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-Paket
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger R-Line
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachreling
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- R-Line-Paket Exterieur für Sondermodell
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZMV019201
1790 kg
3090 kg
1 - 0930 kg
2 - 0910 kg
Typ A1

CarOnSale

CarOnSale





LO

Fahrweg kontrollieren!

11:40
Las Palmas de Gran Canaria
Paris
Edinburgh
Hamburg













0
AUTO



WVGZZZA1ZMV019201
VOLKSWAGEN VW
DKRFX0AC4
FM6FM6AJ0214BF1CANN0
T-ROC
VOLKSWAGEN VW
Benzin
225/40 R19 93W XL
225/40 R19 93W XL
Grau
e13*2007/46*1645*15
20.07.2020


DEKRA
DEKRA
HU
HU
Außerbetriebsetzung:
31.07.2026
Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Dach (Steinschlag)