CarOnSale

Volkswagen Tiguan

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2017	70.173km	LEISTUNG 220 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZJW333866	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.173km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.852km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug mit optischen Veränderungen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Fahrzeug ist tiefergelegt;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2677 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Active Lighting-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Notrufsystem
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Progressivlenkung
- R-Line-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Sound-System DYNAUDIO
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Safesicherung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- App-Connect
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Volkswagen Media Control
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Safesicherung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- App-Connect
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Radlaufverbreiterung
- Dachspoiler R-Line
- Stoßfänger R-Line
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- 10-Kanal-Verstärker
- Subwoofer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZ5NZJW333866

CarOnSale






RADIO
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!





10:43
7.5°c
Helsinki
Edinburgh
Warschau
Paris
Wien
Madrid
Rom
Sofia
trip 2573.7 km
70173 km











VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


26.09.2017
VOLKSWAGEN-VW
TIGUAN
VOLKSWAGEN, VW
WVGZZZ5NZJW333866
AD7AD7DL004GN5R5NVR27MM63
ACCHHBX1

DEKRA
Abmeldung
19. OKT. 2026


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Nachgerüstet



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Nachgerüstet



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Nachgerüstet



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)