CarOnSale

Volkswagen Golf Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	112.011km	105 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Style [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Style, 2011 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZCP050177	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.011km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.920km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	205 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	235 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	195 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kein TÜV: Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts Feuchtigkeitseintritt,Feder 1. Achse rechts gebrochen,Kotflügel vorn rechts durchgerostet,Radbremse 1. Achse links Freigängigkeit nicht ausreichend,Geräuschdämmung im Motorraum eins von mehreren Befestigungsteilen beschädigt / fehlt, Umweltbelastung: Motor ölfeuchtReparierter Heckschaden: Stoßfänger hinten ersetzt, Heck insandgesetzt und lackiert.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Tweed
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Multifunktionsanzeige Plus
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Ablagefach am Dachhimmel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket 2
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchte
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Raucher-Paket
- Lautsprecher (8)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Perleffekt-Lackierung
- CD-Wechsler

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WZZZ1KZCP050177
Typ 1K



CarOnSale



OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Angefressen



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Spiegel fehlt



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)