CarOnSale

BMW 118 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	150.939km	143 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i [DE - LimS3 118 i EU5, 2009 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAUB91050VK97345	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.939km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.108km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen
Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft Reifen drucklos

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzbank klappbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaanlage
- Licht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, matt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Getränkehalter
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAUB91050VK97345

CarOnSale










OFF











KFZ BRÄUER
KFZ BRÄUER

KFZ BRÄUER

Autohaus J.B. LELL

Autohaus J.B. LELL
Autohaus J.B. LELL

2 3. Jan. 2012
BMW Group
BMW AG
Fahrzeugservicezentrum München



ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)