CarOnSale

Volkswagen Touareg Elegance 4Motion eHYBRID

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	77.334km	340 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg Elegance 4Motion eHYBRID [AT - SUV5 3.0 V6 TSI eHybrid EU6d, 4Motion Elegance OPF, 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCR6PD013880	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.334km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.530km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 50g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- App-Connect
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Connectivity-Paket
- Dachreling
- Dachreling silber eloxiert
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Fondbedienung Klimaanlage
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 280 kW Plug-in (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW V6 TSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kraftstofftank: 76 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben
- Ladekabel (Wechselstrom)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Ladeleistung HV-Batterie 7,2 kW (Wechselstrom AC)
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion

- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Mobiltelefon Schnittstelle Business mit kabelloser Ladefunktion (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C)
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: Grenadillschwarz Metallic
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sperrdifferential
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger oben und unten lackiert, mit Chromleisten
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Leder-Paket Vienna und ErgoComfort Sitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Park-Assistent-Paket
- Parkassistent-Paket (Park Assist Plus)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna
- Sitze vorn ErgoComfort
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Steckdose 230V
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10:30
P
0





WVGZZZCR6PD013880

TOUAREG
CarOnSale


CarOnSale




MENU
ECO


Normal
ECO




























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)