Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ			Modell				
Volkswagen	T-Cross Move			1.0 TSI EU6d, Move OPF, 2022 - 20..				
VIN	Aufbau			Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel		
WVGZZZC17PY149888	Sport-Utility-Vehicle			5	Frontantrieb	0603/CNI		
Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU		
18.09.2023	k. A.	k. A.	81 kW	3	999	09/26		
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)		
10 km	40.265 km	10 km		nein	01/01	1 km		
Farbe	Lackierung			Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)		
Ascotgrau	Andere			nein	15.09.2027	18.700 km		
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung							
Servicehistory Digital	Keine Elsa Abfrage möglich							
Polster	Polsterfarbe			Getriebe				
Sitzbezüge für Sondermodell	Grau-Titanschwarz-Silbergrau			Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..				
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing							

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	141 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung	Antennen-Diversity	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..
Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..
Ausstattung Comfortline / Life / Business	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling
Drehzahlmesser	Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten für Sondermodell
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fensterzierleisten schwarz
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar	Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäckraumboden höhenverstellbar
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handbremshebelgriff Leder
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sonder..
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (6)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten LED
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..
Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige Plus
Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Pedale Edelstahl
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2551 mm	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne ..	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Servolenkung	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Style	Verbandkasten und Warndreieck
Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Fahrassistenz-System: Automatische Distanz..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..
Lendenwirbelstützen vorn	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade..	Rückfahrkamera (Rear View)
Sonderlackierung Ascot Grau uni		

Sondermodellpaket:

Sondermodell Move

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 01.10.2026
- Gültig bis 10 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:


Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Stoßfänger hinten - auslegen & polieren
Stoßfänger vorne - auslegen & polieren
Tür vorne rechts - auslegen & polieren

Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Das Fahrzeug war Zum besichtigungszeitpunkt verschmutzt.
Frontscheibe hat Steinschläge ohne Rissbildung.
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - HU/AU
Inspektion - Ölservice

Zusätzliche Bemerkung zum technischen Zustand:
Elsa abfrage nicht möglich

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
HU-Bescheinigung fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		k. A.
Reifen vorne	**VL**	**VR**
205 60 R16 92H	6,00 mm (Hankook)	6,00 mm (Hankook)
Reifen hinten	**HL**	**HR**
205 60 R16 92H	5.00 mm (Hankook)	5.00 mm (Hankook)

Bemerkung	Ausstattung ER
	Reifendichtmittel

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis	
0,00 €	Netto
USt. 0,00 €	(19 %)
0,00 €	Brutto

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
10 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung


Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Cross Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZC17PY149888
Kilometerstand: 40.265 km
Erstzulassung: 18.09.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











Betriebsanleitung
T-Cross







Das Plus mit
vielen Vorteilen





















WVGZZZC17PY149888






Das Plus mit
vielen Vorteilen




HANKOOK






Zutritt
nur für

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Cross Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZC17PY149888
Kilometerstand: 40.265 km
Erstzulassung: 18.09.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Ölservice



Stoßfänger hinten - auslegen & polieren



Stoßfänger vorne - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren