CarOnSale

Mercedes-Benz ML 270 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2003	144.738km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ML 270 CDI	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1631131A429517	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.738km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.685 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 250g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	225 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifen 255/60 R17 ...H
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Anbauteile Wagenfarbe
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Batterie 100 Ah
- Felgen-Design: 5-Loch (Thuban)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,7 Ltr. - 120 kW CDI 20V KAT
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Klimaanlage (Varianten)
- Radstand 2820 mm
- Servolenkung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Klimaanlage
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Schiebedach (Varianten)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Schiebedach (Varianten)
- Getriebe Automatik - Varianten
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Klimaanlage (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WDC1631131A429517


CarOnSale











24.04.2003 0710 448 01X1
01 0200
WDC16311131A429517 X
163
ML 270 CDI
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
98/69/EG III;A
Diesel
8002 0451 2685
2 02 120 /4200 183
4630 1833
1806 2220
241 2870 2870
1350 1600 -
1350 1600 -
82 - 72
3365 750 5 -
255/60R17 106T
255/60R17 106T
77/-
e1*96/79*0083*12
15.10.02 A VV596112
ZU 5.1:WW.7*ZU 18-20:L.BIS 1030,B.BIS 1900,H.BIS 1838*
ZU G:BIS 2240*ZU F.1/F.2:3000*ZU 7.1-8.3:H.1750 B.ANH-
ETR.*FZ ENTSPR.EGRL:AC=KOMBILIMOUSINE*WW.AHK LI EG1G/
ABE*Stufe PM1 nachger.m. HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co
KG Typ:DPF-05;KBA 17106,ab 13.03.2012*Datum zur Emis
sionsklasse: 24.04.2003*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Riss/Bruch)