CarOnSale

Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	131.869km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050401R204034	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.869km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.416km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	500 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fußmatten Velours
- Komfort Direktlenkung
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Innenraumlicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Infotainment-System: Remote Online
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- PRE-SAFE-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Feuerlöscher
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenhimmel Stoff
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































Gesamtes Umfeld beachten!



Zieleingabe
Laut
Karte




Mercedes-Benz













Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0629116173
3205070
2105
EQ517754


2 von 7









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)