CarOnSale

Ford EcoSport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	24.399km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EcoSport	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF01XXERK1JR47354	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.399km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.736km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Radstand 2519 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (2-farbig)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Seitenairbag vorn
- Zusatzheizung
- Antriebsart: Frontantrieb
- 6 Lautsprecher
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Fußmatten Velours
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill Anthrazit
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Saphir-Blau Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Dachreling schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Bordcomputer
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Cool & Sound-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lackierung Blazer-Blau uni
- Modellpflege
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- 7 Lautsprecher
- Dach andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Design-Paket 4
- Easy-Driver-Paket
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontscheibe teilweise heizbar
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Sitzheizung vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WF01XXERK1JR47354


CarOnSale


CarOnSale


VOL+
VOL−


OK
RES
CAN
SET
SET
LIM






20.0°
08:22
2°
Steuerung
S
50 m
TUNE










03.12.2018 8566 BGW00050
WE01XXERK1JR47354
FORD
MJJU11X
SAAP2NAB4DV
EcoSport
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 3EAG 00098
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.12.2018*
215/45 R18 89H
blau
19.09.2018
FD491966


DEKRA
nächste HU
Nov. 20
Stadt Osnabrück
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)