CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	236.522km	245 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R9DA008485	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 236.522km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 205.000km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Leuchtenweitenregulierung defekt!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Design-Paket: Leder Milano
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Faltrad 6,5x18 (Notrad) mit Kompressor
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfort-Paket
- Leder-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Perleffekt-Lackierung
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitz vorn rechts klappbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Standheizung mit Zeitschaltuhr
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Licht- und Regensensor
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI AG


CarOnSale










pitstop






14.09.2012 0588 AVV00001
MIG AC
WAUZZZ8E9DA008485 7
AUDI
8R
XCDUDQI
QD7R5035887C7MGFM1
Q5
AUDI
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*566/2011F
EURO5;P;FI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35F0 2967
25.06.2012 K KF187493
STEUERVERG. §3A1/S17KRAFTSTF
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2400 BIS 8
% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4970KG*STUFE PM 5 AB TAG E
RSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Schiebedach Rollo gerissen!



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Schiebedach Rollo gerissen!



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Schiebedach Rollo gerissen!



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Schiebedach Rollo gerissen!



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Schiebedach Rollo gerissen!



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Schiebedach Rollo gerissen!



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Schiebedach Rollo gerissen!