CarOnSale

Dacia Sandero Stepway Comfort

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	121.561km	91 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sandero Stepway Comfort [AT - LimS5 1.0 TCe 90 EU6d, Stepway Comfort, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN UU1DJF00267182297	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.561km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling Chrom, satiniert
- Dachreling mit Dachlängsträger modular
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: ORANGE ATACAMA
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radzierkappen
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stepway
- Start/Stop-Anlage
- Stepway
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Telefonhalter und USB-Anschluss
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung (Zusatz für Hecktürentriegelung)

Sonderausstattung


- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung Taklamakan-Orange
- Rückfahrkamera
- Sicherheits-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale


CarOnSale




Optionen
OK






DACIA




Abgemeldet am


Abgemeldet am
- 6. Nov. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)