CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



10/2015	199.683km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Audi	A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, Ambiente, (Facelift) 2014 - 2015]	Kombi
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WAUZZZ8K0FA179485	-	199.683km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
10/2026 / Nicht Vorhanden	Stoff	150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	1.968 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
192.608km	06/2026	Euro 6b
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
10/2015	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	3
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	122g/km (NEFZ)	4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Silhouette
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Exterieur-Paket S line
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale

Dublin
London
Bern
Wien
600 km
TMC
50 m
Nav-Info
19,5°C 14:17
Ziel

Audi multimedia
AUTO
A/C


NAV

MODE
OK


SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME













Stephan Rasper GmbH




WAUZZZ8K0FA179485
A4 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.befb. 8 Spl
Kombilimousine
Diesel
schwarz
225/50R17 94Y


Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde im Landkreis Osnabrück im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)