CarOnSale

Opel Corsa C Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2001	211.165km	58 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa C Basis	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XCF0826010004	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.165km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 58 PS (43 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 973 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2001	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüsselgehäuse defekt .

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 3-türig
- Reifen 155 R13 ..T
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Vorrüstung für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Mittelkonsole
- Reserverad in Fahrbereifung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Motor 1,0 Ltr. - 43 kW 12V KAT (Z 10 XE / LW3)
- Seitenairbag vorn
- Trommelbremse hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Magma Rot (B)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















ECOTEC









OPEL
e1*98/14*0148
WOL0XCF0826010004
1405 kg
2020 kg
1- 0725 kg
2- 0705 kg
Z547 XXII











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Radio gesperrt.