CarOnSale

# Mercedes-Benz C 250 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2015 | 160.289km | 211 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C 250 CGI [DE - Kb5 C 250 EU6, Exclusive, 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WDD2052451F309000 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>160.289km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>211 PS (155 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.991 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>80.291km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2019 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 12/2015 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>130g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 85 µm | Beifahrertür | 85 µm |
| Kotflügel vorne links | 65 µm | Kotflügel vorne rechts | 85 µm |
| Türe hinten links | 85 µm | Türe hinten rechts | 215 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 195 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 815 µm ⚠ |
| Motorhaube | 75 µm | Heckklappe | 80 µm |
| Dach | 80 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)

## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Komfort Direktlenkung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Getränkehalter vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenraumlicht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sport-Fahrwerk
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Infotainment-System: Remote Online
- Intelligent Light System LED
- Park-Paket
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos









ROADHAWK


























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2001/116*0457
WDD2052451F309000
2120 kg
3980 kg
980 kg
1170 kg
197
TYP: 204 K
Made in Germany


CarOnSale


CarOnSale






AUTO






Navigationsbereit
Zeit
13:44
Höhe
537m
Richtung
N
Geschwindigkeit
0°C




STOP












AUTO
MENU
A/C
NAVI
RADIO
MEDIA
TEL


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0522986252
0347187
EN198073









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)




- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)