CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	50.585km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KCFZ1SP828138	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 50.585km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 256g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Akustik-Paket
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geräuschmaßnahme außen
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LKW-Zulassung
- Markierungsleuchten seitlich
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Pro
- Radstand 4325 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Start/Stop-Anlage Motor
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast - 3,5 t
- Anhängersteckdose 13-polig
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel
- Fahrtenschreiber digital
- Feststellbremse elektrisch
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Hold-Funktion
- Holzfussboden im Laderaum
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Laderaum-Paket 2
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Lenkrad (Leder)
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Querträger mit integriertem Auftritt
- Raucher-Paket
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Vorderachse verstärkt
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Winter-Paket
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Laderaumleuchte LED
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V3KCFZ1SP828138
3500 kg
7000 kg
1860 kg
2250 kg
Made in Germany

CarOnSale


Suchen
Navigation
Telefon
Radio







CANCEL





AA Bewegungs-
konflikt
80


Sprinter

Mercedes-Benz
7216599
KBSIXT
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)