CarOnSale

Ford Focus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2025	12.502km	116 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPRS68172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 12.502km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Dachreling schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Mittelkonsole Premium
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- KeyFree-System
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Lackierung Race-Rot
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Power KeyFree-Startfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Laderaumboden verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW EcoBlue TDCi KAT
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Schwellerverbreiterung
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Getränkehalter vorn
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK

★ Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-Paket 2
- FordPass Connect inkl. eCall
- Head-up-Display
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Rückfahrkamera mit Split View
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0PXXGCHPRS68172

CarOnSale


CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)