CarOnSale

Volkswagen Golf IV Lim. Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/1998	133.934km	101 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf IV Lim. Comfortline	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1JZWW147443	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.934km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/1998	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.Klimaautomatik defekt ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Tür hinten rechts öffnet nicht Fensterheber Elektrik defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Comfortline
- Fzg. ohne Schiebedach
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geräuschdämmung Motor
- Komfort-Paket Elektrik
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 175 R14 ..T
- Scheinwerfer: Valeo
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: blue-anthrazit perleffekt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten
- Mittelarmlehne
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sitz-Komfort-Paket
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Generator 90 A
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (AKL)
- Motorvariante 1,6 Ltr.
- Batterie 60 Ah
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Klimaautomatik
- Kühlung verstärkt
- Diebstahl-Warnanlage
- Heckleuchten und Seitenblinkleuchten abgedunkelt
- Kühlung verstärkt
- Kühlung verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*96/79*0071*03
WVWZZZ1JZWW147443
1710 kg
2910 kg
1 - 0910 kg
2 - 0895 kg
Typ 1J

CarOnSale

CarOnSale




(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
Rechnung
Gesamtbetrag
Lengericher Landstr. 11b


27.03.1998
WVWZZZ1JZWW147443
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D3
Benzin
grau
GB525894
175/80R14 88H
ZU 18-20:L.BIS 4257,H.BIS 1457 U.ZU G:BIS 1376*ZU F.1/F.2:+50 BANR-BETR.*ZU O.1:1400 BIS 84 STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*EG-TYP-GEN.NR.:E1*96/79*0071* ***





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)