
CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	146.380km	326 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, Avant competition quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G8HN046440	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.380km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Misano-Rot Perleffekt
- Sport-Fahrwerk S-line
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Business-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go-System inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Frontkamera (Scheibe)
- Frontkamera (Scheibe)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Rückfahrkamera
- S Sportsitze vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System BOSE
- Standheizung
- Türarmlehnen beledert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Wendematte Gepäckraum (variabel)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Anheben
Audi drive select
Bordbuch
efficiency
comfort
auto
dynamic
individual
Car Systeme
Set individual


CarOnSale

CarOnSale


Audi multimedia
LO
LO



CarOnSale


Tour
Verkehr
Zielführung
Einstellungen























29.09.2016		0588		BCA000523		2		2		240/4000	250
M1		AC				4943-5056				1874-1874	
WAUZZZ4G8HN046440		8				1421-1492				2005-2005	
Audi						-		85		-	
4G						169		2560		2560	
ACVUBQ1						1300		1375		-	
QA8QA8BK021P4G13S57MMEM2K1						1300		1375		-	
-						84		2375		74	
A6 Avant						2100		750		5	-
AUDI						255/35 R20 97Y					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						255/35 R20 97Y					
Kombilimousine						-					
715/2007*136/2014W						Schwarz				9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						e1*2007/46*0436*27					
Diesel						12.08.2016		K		HS288357	
0002		36W0		2967		ausgestellt am 30.04.2026					
7.2/8.2:+80 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG											
KOMBINATION:4660KG*WW.AHK LF:EGTG*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)