CarOnSale

Ford Kuga Individual

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



10/2015	167.787km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Individual [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Individual 4x2 Start/Stopp, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAFJ71406	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.787km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.476km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut autohaus ist die Zylinderkopfdichtung defekt. ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- KeyFree-System
- 9 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Design-Paket
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Dachreling (Aluminium)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- KeyFree-Paket
- Winter-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
Kuga
2180
4100
1735
1975

CarOnSale






AUTO
25St
A/C ON
26St
AUTO
A/C

12V






Telefon
12:28 1°
Navigation
Telefon verbi
steinstraße
SWF
28.5°
DAB
SWR3
DASDING
ENERGY
sunshine
BOB!
Entertainment
Klimatisierung



Telefon verbinden
12:29 1°
Ziel
Menü
Norwegen
Estland
Dänemark
Irland
Weißrussland
Ukraine
Portugal
Türkei
Georgien
Tunesien
Libanon
Marokko
Anzeig
SWR3
25.5°
28.5°


Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Wartung
ROLAND ASCH






30.10.2015
WF0AXXWFMAPJ71406
FORD
KUGA
FORD (D)
MERKMALE
BENZIN


DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)