CarOnSale

Citroen C4 Picasso

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2017	108.901km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C4 Picasso	KATEGORIE Van
FIN VF73ABHZMHJ593503	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.901km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 104.876km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- Connecting-Box
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinder-Paket
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Panorama-Frontscheibe
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Akustikglas
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Stop-Start-Anlage
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Taschenlampe, herausnehmbar
- Vorrüstung für Standheizung Webasto
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















MDR JUMP
Motortemperat.
264.0 km
109901 km





VF7 3ABHZM HJ593503

CarOnSale






MDR JUMP
10:15
km/h
tr/min x1000
2640 km
108901 km







LIMIT
MEM












WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN 2665
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt



Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
CITROEN 1756


WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN 1756
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt




10.04.2017 3001 AUY00037X
M1 AF
VF73ABHZMHJ593503 3
CITROEN
3
ABHZ
M/2SM
C4 PICASSO
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1560
Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3375kg*ww.AHK 1t.
EGTG*


DEKRA
Landkreis Prignitz
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Berliner Str. 49
19348 Perleberg


Rechnung-Nr.: 13334 - 242042


Rechnung-Nr.: 13334 - 242042


Rechnung-Nr.: 13334 - 242042


[redacted]
CITROEN DEUTSCHLAND

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)