CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2023	130.656km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI quattro EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF43PA043440	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.656km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 127.530km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Klimaautomatik
- Leichtlaufreifen
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audi music interface

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Business-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Optik-Paket schwarz plus
- Scheinwerfer LED
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Kindersicherheits-Paket
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sound-System Bang & Olufsen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Assistenz-Paket Tour
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF43PA043440

CarOnSale
eqos

CarOnSale






Fahrweg kontrollieren!
Hinten







Letzter Ölwechsel
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:







WAUZZZ F4 3 PA043440
8WD BUY
A4 Avant qTDI2.0 R4
150 kW
A7
DTPA
LZ7G / LZ7G
TJQ UMY
N1F / YH

Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
25100 km / 08.2028
Nächste Inspektion in
24100 km / 05.2027
Zurücksetzen


AUDI






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com