CarOnSale

Nissan Qashqai Tekna+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	57.886km	159 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Tekna+ [DE - SUV5 1.3 DIG-T EU6d-T, Tekna + 4x2, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFFAJ11U2603391	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.886km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 159 PS (117 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.823km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Abdeckkappen Außenspiegel Premium Silber
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket Visia
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 117 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Nissan Safety-Shield-Paket 360°
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2646 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Premium-Leder Nappa
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kamerasystem Around View
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Dachhimmel schwarz
- Memoryfunktion für Sitz vorn links, Außenspiegel, Lenksäule
- Original Fahrzeug Farbe: ENIGMA BLACK
- Navigationssystem
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Frontscheibe heizbar

★ Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket Pro
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























NISSAN
e5*2007/46*1029
SJNFFAJ11U2003391
1670 kg
3370 kg
977 kg
960 kg

CarOnSale





NISSAN
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)