CarOnSale

# Skoda Octavia Ambiente

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2012 | 167.183km | 122 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Octavia Ambiente [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Ambiente, 2009 - 2011] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>TMBCJ21Z0C2019501 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>167.183km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>122 PS (90 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.390 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>122.947km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2012 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>148g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 180 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 135 µm |
| Seitenteil hinten links | 115 µm | Seitenteil hinten rechts | 560 µm ⚠ |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Außentemperaturanzeige
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Maxi-DOT Display
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0230
TMBCJ21Z0C2019501
1910 kg
3110 kg
1- 970 kg
2- 990 kg
CAXA





09/2025
157 200
5W30










Σημεία αυτοκινήτου
VIAMAR S.A.
7, AG. ANNIS Str.
115 55 ATHENS
GREECE
LHY LA7W-8EBE CT 90KW CAXA


ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie.














ŠKODA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




Wir erinnern Sie gerne an
Ihre nächsten Hauptuntersuchung


TMBCJ21ZOC2019501
SKODA
OCTAVIA
SKODA (CZ)
LIMOUSINE
BENZIN


DEKRA
Oberbergischer Kreis
Der Landrat




OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)