CarOnSale

Volkswagen Tiguan

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2023	116.269km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5N8RW018838	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.269km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.266km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2678 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Elegance
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Türgriffe innen Chrom matt


Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Business-Paket Premium
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sprachsteuerungs-System
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Perleffekt-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















THE WOLF COUNTRY

WVGZZZ5N8RW018838

CarOnSale

CarOnSale





Fahrweg kontrollieren!

Stockholm
Warschau
Warszawa
Oslo
Wien

Service


Fahrzeugstatus













VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung





HU-Prüfziff. pUN50ec3 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Das Fahrzeug war abgemeldet.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2028.

DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Ahmed Ben Alaya


14.09.2023 0603 BZG32354 8
M1 AC
WVGZZZ5N8RW018838 X
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACDTSBX0
FD7FD7GC009N5N3TVR24BI1AA0M1IS
O
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
7.2/8.2:+65 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2200 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4200KG*BIS 8% STEIG.:4400*BEI
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.§ AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.09.2023*

2	1	110/3000	200		
4509 -		1839 -			
1651 -		1626 - -			
		100	-		
147		2200	2200		
1170		1080	-		
1170		1080	-		
73		3150	68		
2000		750	5	-	
235/55 R18 100V					
235/55 R18 100V					
-					
Schwarz /			9 /		
e1*2001/116*0450*70					
08.05.2023		K	GY206911		


KG270562
14.09.2023
GY206911
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)