CarOnSale

Skoda Octavia Style

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	303.494km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Style [AT - Kb5 1.6 TDI DPF EU6, Style Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJG7NE7G0076743	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 303.494km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 156.959km	LETZTER SERVICE AM 07/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Brillenfach
- Funktions-Paket
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte
- Mittelkonsole
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türen mit Warnleuchte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling eloxiert
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose 230V
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Bordcomputer
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Bremsenergierückgewinnung
- Frontscheibe Klarglas
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: Laser-Weiss
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gurtstraffer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Getriebe 5-Gang
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












SEMPERIT










ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJG7NE7G0076743
1897kg
3397kg
1- 980kg
2- 970kg
CXXB

CarOnSale










RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
11:08
OE 3
WELLE 1
KRONEHIT
FM
Sender
Manuell
Setup
20.5
AUTO
A/C
SYNC




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Bitte legen Sie einen Datenträger mit gültigen Navigationsdaten ein.
20.5



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrzeugmeldungen
Bitte tanken. Reichweite: 60 km
20.5
AUTO




20.5
20.5
OFF
MENU
SYNC
AUTO
A/C






SERVICEPLAN
POMOC NA CESTACH
HILFE UNTERWEGS
HELP ON THE ROAD


10
30
25
9
29
26
3
8
28
27
4
7
6
5


24.09.15
TMBJG7NE7Q0078743
SKODA
NFM5FM5A4051STVL617
OCTAVIA
SKODA (CZ)
715/2007*136/2014W
EURO6 1W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
1598
WEISS
e11*2007/46*0243*15
08.07.15
EN739233
LÖRRACH
24.09.2015

Abgemeldet am

EN739233
GA301991
SKODA
TMBJG7NE7Q0078743
Diesel
e11*2007/46*0243*15
08.07.2015
9.09.2015

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)