CarOnSale

Mercedes-Benz A 150 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 02*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2008	182.376km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, (Facelift) 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1690311J679304	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.376km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.914km	LETZTER SERVICE AM 02/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost, Kratzer	⚠ 5 mm Rost, Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben, Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	140 µm ⚠
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Schleifen, Quietschen;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bremsflüssigkeit, fällig, Fahrzeugdach, Schiebedach / Glas, beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: MISTRALBLAU
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Fußmatten Teppich / Rips
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lamellendach elektrisch (Glas)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2001/116*0288
WDD1690311J679304
1740 kg
2740 kg
1- 860 kg
2- 880 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale

Service D
385 Tage
überzogen
+10.5 °C
13:44
km/h
x1000
1/min











EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0727886662
DO072565


13.10.06
WDD1690311J679304
Mercedes-Benz
169
A 150
Daimler (D)
Kombilimousine
EURO 4
Benzin
7.2/8.2:920 b,Anh.Betr.*ww.AHK 1t,EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



- Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)




- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Delle, Lackschaden)




- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Scheibenwischer kaputt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)