CarOnSale

Ford EcoSport Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	86.471km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EcoSport Cool & Connect [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF01XXERK1KL37954	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.471km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.525km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	215 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling schwarz
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Seitenairbag vorn
- Zusatzheizung
- Antriebsart: Frontantrieb
- 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Kühlergrill silber
- Modellpflege
- Radstand 2519 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Parkpilotsystem hinten
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Teppich
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Dachreling schwarz
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe teilweise heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Lenkrad heizbar
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















NDR 2

FORD
WF01XXERK1KL37854


CAR ON SALE

11:55 10°




11:55 10°




Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
WF01XXERK1KL37954
Fahrzeugangaben




30.10.19 8566 BGW000582
M1 AB
WF01XXERK1KL37954 8
FORD
JK8
M1JU11X
5AAPZNAB4DV
EcoSport
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck1imousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AG 998
F.1/F.2: +75 b.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t.EGTG*EZ bis 31
.08.2020 zulässig. Ausn.(§8 Abs.2 EG-FGV)d.KBA vom 06.
08.2019*
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H
22.03.19
FL295528



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)