CarOnSale

# Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2015 | 87.706km | 150 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI clean diesel EU6, S line Sportpaket, 2013 - 2016] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WAUZZZ8V1GA076801 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>87.706km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>64.478km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>109g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 250 µm ⚠ | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 480 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 270 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 160 µm | Seitenteil hinten rechts | 150 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 250 µm ⚠ |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**
Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**
Service/Wartung fällig; Hutablage fehlt;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Perlnappa / Stoff Biathlon mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk S-line
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

## Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Connectivity-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem
- Assistenz-Paket
- Licht- und Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Navigations-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















AUDI AG
WAUZZZ8V1GA076801
1865 kg
3515 kg
1 - 1050 kg
2 - 0940 kg
CRLB7134
112015
0.50

CAR ON SALE




Speicher
Radio DAB
Band
Absolut TOP 2000
GIGI D'AGOSTINO
L'AMOUR TOUJOURS
Antenne DE
Funktion
11:57
Einstellen








AUTO





Bologna
Milano
Padova
Besançon
Zürich
Nancy
Villach
München
Karlsruhe
Ziele
11:57
Einstellen


Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
Einstellen






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


13.11.2015
WAUZZZ8V1GA076801
AUDI
8V
SCRLBF1
FM62Q025P8V077MMEM1
A3 SPORTBACK
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B.6 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI;M, N1 I
DIESEL
F.1/F.2:1915 U. 7.2/8.2:990 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:351
5KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.11.20
15*





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)