CarOnSale

# Dodge Challenger

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2020 | 78.886km | 309 PS | Benzin | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Dodge | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Challenger | KATEGORIE<br>Coupé |
| FIN<br>2C3CDZGG1LH189058 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>78.886km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>309 PS (227 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>3.605 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✕ 1 mm<br>Ungleichmäßig abgefahren | ✕ 1 mm<br>Ungleichmäßig abgefahren |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 190 µm ⚠ | Beifahrertür | 240 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 170 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 275 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 135 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 195 µm ⚠ |
| Motorhaube | 180 µm ⚠ | Heckklappe | 145 µm |
| Dach | 215 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.**

BEHOBENER SCHADEN

**Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

-

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























12:35
AM
FM
89.30 MHz
hr3
Durchsuchen
Manuell eingeben
Audio


2C3CDZGG1LH189058


CarOnSale




MUTE
SCREEN OFF
SPORT
OFF
AUTO
A/C


SET+
RES
SET-



OK



AUTO



AUTO
AUTO








DODGE
CHALLENGER
FCA (USA)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Benzin
B:MODELLJAHR 08/2020*JU J,4 NACH EG-MU-ADMN ETWA WIRK
UNG F, HAUPTSCHEINWERFER SAE HR PI DRL1S HRZ VOR DOT
LT,GA,LTI NACHGEW,*15. WW,IVM,SPURVERBREITERUNG VUHLHE
RST, HOFMANN, TYP SPA09,V.S=30MM,H.S=35MM*IN ETWA WIRK
UNG F,LEUCHTEN U,GURTE NACHGEW,*SMV NACH 72/245/EWG ID
F, 95/54/EG NACHGEW,*EINH.D.R5J 71/320/EWG N., FZ. ENT
SPR,M.ERKBL 754*ABW.V.§51A.S<FORTSETZUNG AUF BEIBLATT>


TVZO (SEITLICHE HINTERE RÜCKSTRAHLER ROT) AUSN.GEM.§70
STVZO ERF.*ABW.V.§51A STVZO (HINTERE SEITENMARKIERUNG
SLEUCHTEN ROT) AUSN.GEM.§70 STVZO ERF.*ABW.V.§50 (8) S
TVZO (LWR FEHLT) AUSN.GEM.§70 STVZO ERF.*AUSN.GENEHM.G
EM.§70STVZO ERT.D.DAS LRA NOK OHNE SCHRIFTL.BESCHEID U
ND MIT ZUSTIMMUNG DES RP KARLSRUHE AM 21.03.2023*U.1-U
.3:FZG.AUSGEST.M.SONDER-ABGASANLAGE TYP:266,HERST.:NAP
-SPORTAUSPUFF-MANUFAKTUR-GMBH,KENNZ.MSD:FAM2500528 266
B-RDW 51R E24 IN VERB.M.KLAPPENSTEUERUNG RE U.LI M.2 E
X ABG.-ENDR,KENNZ.ESD:FAM 2500528 266A-RDW 51R E24,IN
VERB.M.NAP-STEUERGERÄT E1-10R-036407,ENTSP.:ECE-59.02/
RDW SPE-0092844*TÜV HESSEN GA.:G18452550231 V.14.10.25
MARBURG GEN.NR.:MR-2025/B-11493 A.20.10.25*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)