CarOnSale

Mercedes-Benz 111 CDI lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2014	192.709km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 111 CDI lang [DE - Kb5 111 CDI EU5, Kombi Lang (A2) (M1), 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WDF4157031U147048	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.709km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 181.029km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**145 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach in Schiebetür
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Dachverkleidung vorn und hinten
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- PKW-Zulassung
- Radiovorbereitung
- Radstand 2697 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn links, ausstellbar
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn rechts, ausstellbar
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht
- Teppichboden im Fahrgastraum
- Teppichboden im Laderaum
- Warmluftkanal zum Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Seitenairbag vorn, Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU

Sonderausstattung

- Armauflage vorn mit Fach
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling mit integriertem Grundträger
- Exterieur-Paket Chrom
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Interieur-Paket Chrom
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lack-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER
WDF41570310147048
1980 Kg
3080 Kg
1080 Kg
21070 Kg
7755
0.5

CarOnSale

CarOnSale


CarOnSale

CarOnSale








Mercedes-Benz
4811595
217230
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT






05.08.14
WDF41570310147048
MERCEDES-BENZ
X
KX06
KX06R6
C1TAN
Daimler (D)
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J;P1/61; M, N1 1
Diesel
WX774854
zu 20: max.1898*techn.zul. Gas-Masse d.Zugkombination:
3030 kg*Datum zur Emissionsklasse: 05.08.2014***


DEKRA
nächste HU
Okt 23
Okt 2025
Okt 2027
nFmofZV
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat
I.A.


WX774854

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)