CarOnSale

# Opel Meriva Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 | 87.805km | 140 PS | Benzin | Schaltgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Innovation, (Facelift) 2013 - 2017] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>W0LSH9EN1G4114620 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>87.805km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.364 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>84.634km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 01/2016 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>149g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 90 µm | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 95 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 215 µm ⚠ |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | 90 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- OnStar SOS Service
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Raucher-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale









Confirmación de servicio
Los trabajos deben documentarse con un "Sí" o un "No"
Nota
Las indicaciones prescritas no deben modificarse.















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)