CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2017	188.000km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G3HN076431	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.540km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorschaden!Motor zerlegt, Teile liegen im Kofferraum!Fahrzeug liegt sehr tief!Kofferraum lässt sich nicht öffnen!

ZUSATZINFORMATIONEN

Motorschaden!Motor zerlegt, Teile liegen im Kofferraum!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect & Audi Phone Box
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Frontkamera (Scheibe)
- Frontkamera (Scheibe)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Radioempfang digital (DAB)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Servoschliessung für Türen
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sound-System BOSE
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



17.01.2017	0588	BBY000696	2	2	200/3500	250			
M1	AC		4943 - 5056		1874 - 1874				
WAUZZZ4G3HN076431	8		1421 - 1492		1910 - 1910				
AUDI			-	85					
4G			138	2465	2465				
ACRTDQ1			1250	1370	-				
QD7QD7B5034P4G03S57MMEM2K			1250	1370	-				
			70	2375	70				
A6 AVANT			2000	750	5	-			
AUDI			225/55 R17 97Y						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl			225/55 R17 97Y						
Kombilimousine									
715/2007*136/2014W			GRAU -		7 -				
EURO6,W,PI/CI, M, N1 I			e1*2007/46*0436*28						
Diesel			07.10.2016	K	GC055103				
0002	36W0	2967							
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU L.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:446*/G*WW.AHK LT.EGTG*									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)