CarOnSale

Mercedes-Benz S 580 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	65.273km	503 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 580 4MATIC	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2231761A101876	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.273km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 503 PS (370 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.240km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 252g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	50 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	40 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	50 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	50 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Laut Verkäufer: Standheizung ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Easy-Entry Funktion
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Holz Pappel
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaum-Paket
- Lenkrad mit Multifunktion
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 385 kW (Motor 4,0 Ltr. - 370 kW CGI)
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Servolenkung
- Servoschliessung für Türen
- Smartphone integriert
- Sound-System mit Soundpersonalisierung
- Surround-System Burmester
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Zentral-Display (OLED)
- Seitenschweller mit Chromeinlage
- Frontschürze
- Heckschürze
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System Plus
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Durchladeeinrichtung
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Chauffeur-Paket
- Digital Light
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung
- Kamerasystem 360 Grad
- Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect
- Multimediasystem MBUX (Fond Tablet)
- Park-Paket Remote
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos im Fond)
- Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
- Sonnenschutz-Paket
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Lenkrad heizbar
- Sitze vorn: Klimatisierung
- PRE-SAFE-System Impuls
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa
- 3D Fahrer Display
- Airbag im Fond
- Ausstattungs-Paket: Energizing vorn
- Designgurtschlösser
- Exklusiv-Paket
- Gurtairbag (Beltbag) hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone im Fond
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Mittelkonsole Glasoptik, schwarz dotted lines
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Sitzklimatisierung im Fond
- TV-Tuner
- Wärme-Komfort-Paket
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Sitzheizung Plus vorn
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang)
- Innenbeleuchtung hinten: Adaptive Innenraumleuchte
- Sitzheizung Plus hinten
- Aktive Motorhaube
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich
- Gurtbringer im Fond
- Innenhimmel designo Dinamica
- Klimaanlage im Fond
- Multifunktions-Telefonie
- Panorama-Schiebedach
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Sitz-Komfort-Paket Fond
- Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)
- Vorrüstung für Intelligent Park Pilot
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Air-Balance-Paket
- Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten designo
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
W1K2231761A101876
2820 kg
5005 kg
1- 1420 kg
2- 1440 kg

CarOnSale

CarOnSale

Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!

Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild vorne. Gesamtes Umfeld beachten!














22.11.2021	2222	AXP003801	2 2 370/5500
M1	AA		5320-5320 1954-1954
WIK2231761A101876	6		1504-1504 2115-2115
Mercedes-Benz			- 85 -
R2S			246 2820 2820
I18RT1			1420 1440 -
CZAM055C			1420 1440 -
-			70 3750 69
S 580 4MATIC			2100 750 5
Mercedes-Benz			255/35 R21 98Y XL B C1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			285/30 R21 100Y XL B C1
Limousine			-
715/2007*2018/1832AP			Weiß 0
EURO6,WLTP,AP,PVCI, M, N1 I			e1*2007/46*2115*05
Hybr.Benzin/E			03.06.2021 K HP234
0008	36AP	3982	-

7.2/8.2 +120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIE
RT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABILSYST.F.ANH.BETR.F.TE
MPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTA
TTET*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)