CarOnSale

Audi A4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	270.384km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K1FA139500	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 270.384km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.161km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Klimaautomatik
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: Florettsilber Metallic
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sprachsteuerungs-System
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8K1FA139500


CarOnSale


CarOnSale















12
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
24
25
26
28
29
30







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)