CarOnSale

Volkswagen Crafter Kasten 30 mittellang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	140.096km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter Kasten 30 mittellang FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, FWD (EURO 6d), 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9024403	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.096km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 222g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	460 µm ⚠	Beifahrertür	1865 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1845 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktiv. Fehlermeldung: Einparkhilfe vorne und Notfallfunktion eingeschränkt.

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dieselpartikelfilter-Regeneration manuell
- Funkschlüssel (2) klappbar
- KEP-Paket Basis
- Markierungsleuchten seitlich
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Handschuhfach abschließbar
- Türscharniere vorn links verstärkt
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Bodenbelag im Laderaum Holz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZN9024403
3000 kg
6000 kg
1- 1800 kg
2- 2100 kg
Typ SYN1E
Berliner Ring 2
DE - 38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com
0,50
DNAE D005
4631240

CarOnSale





ÖLWECHSEL
bei km 109215
am 06.11.25
NÄCHSTER ÖLWECHSEL
Spätestens bei km
bzw. Monat/Jahr








RADIO
MEDIA
MENU




VOLKSWAGEN




02.02.22 0603 CBY476989
N1 BB
WV1ZZZSYZN9024403 2
VOLKSWAGEN, VW
SYN1E
SYBA4ADNAEV3
NN30ONSFM6AX0022B4BKMC3D0
VW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2e1*2007/46*1613*23
Diesel
0002 36AR 1968
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:6000kg*Bei werks
itig montierter AHK:ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.A
h.Betr.f.Temp.100km/h gem.3.Knd.V0.z.9.Ausn.V0.z.STV0
ww.AHK lt.EGTG***


02.02.2022
KREIS UNNA
DER LANDRAT
59425 UNNA
I.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)