CarOnSale

Toyota Corolla Hybrid Club

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	101.088km	152 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla Hybrid Club [DE - LimS5 2.0 Hybrid EU6d-T, Club, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SB1K53BE80E020671	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.088km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 152 PS (112 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.727km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 85g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivEinparkhilfe nicht verfügbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 3
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckleuchten LED
- Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V)
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill unten / oben Pianolack
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Style-Paket
- Dach schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Technik-Paket
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- 2-Farben-Lackierung
- Heckspoiler schwarz
- Einparkhilfe vorn
- Park-Assistent Intelligent Park Assist
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
SB1K53BE80E020671
MODEL MZEH12L-DHXNBW


CarOnSale


CarOnSale








TOYOTA


Service ausgeführt
Kilometerstand: 80 627
Datum: 10.04.2026
AUTO CENTER
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:


COROLLA


TOYOTA







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)