CarOnSale

Jeep Grand Cherokee

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	114.462km	250 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Cherokee	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4RJFBM9FC811682	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.462km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.721km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	120 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Quadra-Trac II (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordcomputer
- Dachreling verchromt
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2915 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sound-System Alpine Premium
- Türgriff außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: GRANITE CRYSTAL
- Alarmanlage
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzheizung hinten

Sonderausstattung

- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Niveauregulierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA US LLC
1C4RJFBM9FC[illegible]1682
02949 KG
06449 KG
1-01452 KG
2-01678 KG

CarOnSale

CarOnSale


Jeep



4WD
LOW
SAND
SNOW
N













SERVICE
MODELL Grand Cherokee
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 153 121
DURCHGEFÜHRT BEI KM 152 882
FAHRGESTELL-NR. C P 116 77
DATUM 11.01.26
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT



MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 77 145
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR. C P 116 77
DATUM 22.06.22
KFZ Service Riedweg
Brookdeich 26
21029 Hamburg-Bergedorf
Tel.040/38670169
SERVICE
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 99 000
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR. C P 116 82
DATUM 20.09.23
KFZ Service Riedweg
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
LAUNCH


SERVICE
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 50 520
DURCHGEFÜHRT BEI KM 37 378
FAHRGESTELL-NR. FC 84616
DATUM 12.12.19
AUTOFIT HANNOVER
AUTOFIT Autoservice Betriebs GmbH
Edenstraße 30-32
Telefon 0511 394185
30161 HANNOVER
Fax 0511 624231
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM
DURCHGEFÜHRT BEI KM 37 378
FAHRGESTELL-NR.
DATUM 04.11.2020
AUTO-& TECHNIK GILLMANN
MERCATORSTR. 20
21502 GEESTHACHT
WWW.AUTOHAUSGILLMANN.DE


MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 40000
DURCHGEFÜHRT BEI KM 38769
FAHRGESTELL-NR. FC 84616
DATUM 14.10.17
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
SERVICE
MODELL Grand Cherokee
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 10000
DURCHGEFÜHRT BEI KM 13771
FAHRGESTELL-NR. 1C4RJFAG1GC431682
DATUM 4.11.17
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


SERVICE
WARTUNGSNACHWEISE
Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 20000
DURCHGEFÜHRT BEI KM 18000
FAHRGESTELL-NR. 1C4RJFAG1GC431682
DATUM 28.09.16
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


Grand Cherokee
BEDIENUNGSANLEITUNG UND SERVICEHANDBUCH





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)