Besichtigungsort

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer:

WAUZZZ8V7E1024070

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	177.880 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	12.200 km
Typ/Modell	A3 Limousine	**HU (Bericht lag nicht vor)**	02/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8V7E1024070	**Leistung**	132 kW
Hubraum	1.798 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	13.02.2014	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	05/2025, 159.800 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (in 02.27) - fällig - durchführen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Karosserie	Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (in 186 Tagen) - fällig - durchführen

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom
2	Front, Seite links, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung vorhanden, vom

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/50 R17 93V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/50 R17 93V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Begutachtung verschmutzt/nass
Folgekosten möglich

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A3 Limousine	**Laufleistung (abgelesen)**	177.880 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8V7E1024070	**Erstzulassung**	13.02.2014

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Vorschadenfotos

Vorschaden 2: Front, Seite links

Vorschaden 2: Front, Seite links