CarOnSale

Opel Vivaro Kasten L1H1 2,7t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	183.504km	114 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kasten L1H1 2,7t [DE - Ka4 2.0 CDTI EU5, L1H1 2,7t DPF, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0LF7A1A1EV620975	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.504km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.134km	LETZTER SERVICE AM 06/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 198g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
10 mm	10 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
10 mm	10 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	360 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Ein Schlüsselgehäuse defekt .

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio CD 15 BT (Radio/CD, USB-Anschluss, Bluetooth)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Spiegelglas Außenspiegel geteilt
- Zul. Gesamtgewicht 2,7 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Radstand kurz
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drehzahlmesser
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Elektrik-Paket
- Radvollabdeckungen
- Raucher-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Holzfussboden im Laderaum
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Bordcomputer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOLF7A1A1EV620975


CarOnSale

CarOnSale





Servicebestätigung
5


6 Servicebestätigung
HOPPMANN







EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




Außerbetriebsetzung am:
08.10.2026





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Verformung)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)