CarOnSale

Dacia Duster Basis 4x2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	108.461km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Duster Basis 4x2 [DE - SUV5 1.6 16V 105 EU4, Basis 4x2, 2010 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN UU1HSDCUN53744186	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.461km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorschaden!

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Radiovorbereitung
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Radstand 2673 mm
- Servolenkung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- Raucher-Paket
- Wegfahrsperre mit Transponder

Sonderausstattung

- Dachreling
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DACIA
e2*2001/116-0314
UU1HSDCUN53744186
1870 kg
3370 kg
1-0950 kg
2-0980 kg

CarOnSale


DUSTER
CarOnSale














Bedienungsanleitung
Dacia



DACIA
CERTIFICAT DE CONFORMITE
VEHICULES COMPLETS M1




18.04.2017 | 8212 | AD000005X | 02 | 02 | 0092/05250 | 177
M1 | AC | 04315 - - | 1822 - -
UU1HSDCUN53744186 | 0 | 1625 - 1695 | 001387 - 00147
DACIA | - | 00075 | -
SD | 0145 | 001870 | 001870
HSDCU | 00950 | 00980 | -
HSDCUN | 00950 | 00980 | -
- | 076 | 03750 | 072
DUSTER | 01500 | 0690 | 005 | -
DACIA (RO) | 215/65 R16 (98)T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 215/65 R16 (98)T
Kombilimousine | -
715/2007*2015/45W/BG | 0
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I | e2*2001/116*0314*78
Benzin | 24.07.2015 | K | WY190196
0001 | 36W0 | 01197
WW.AHK LT. BG7G*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.04.2017*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)