CarOnSale

Peugeot 308 Allure Pack

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	67.307km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Allure Pack [DE - Kb5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Allure Pack, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VR3FCYHZLNY578375	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.307km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Komfortsitz vorn links
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Drive-Assist-Paket
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Artense-Grau Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VR3FCYHZLNY578375

CarOnSale

CarOnSale














31.08.2022		1889	AE1000211	02	01	0096/03750	207
M1		AC		04635	-04635	1850-1850	
VR3FCYHZLNY578375			1	1475	- 1475	001457-001457	
PEUGEOT				-	00070	-	
F				0118	001920	001920	
C				01200	01200	-	
YHZL-D21400				01200	01200	-	
				075	02810	067	
308				01550	0720	005	
PSA AUTOMOBILES (F)				225/45 R17 94V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/45 R17 94V			
Kombilimousine				-			
715/2007*2018/1832AP						7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				e2*2007/46*0628*19			
Diesel				21.04.2022	K	GC905737	
0002	36AP	01499					
WW.ANK LT.EOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.08.2022*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)