CarOnSale

Ford B-MAX Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



03/2013	190.414km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B-MAX Trend [DE - Van5 1.5 TDCi EU5, Trend, 2012 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0KXXERJKDU38712	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.414km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Laderaumboden verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schiebetüren beidseitig
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Kneairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: BURNISHED GLOW

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Cool & Sound-Paket
- Lackierung Canyon-Braun Metallic
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FORD
B-MAX
1.5 Duratorq TDCi
55kW/75PS Euro 5
1780
2280
515
915
JK8


CarOnSale










01.03.2013
8566
BFP00003
02
01
0055/
HI
AF
04077-04180
WF0KXXXRJKXU38712
6
1578-1604
FORD
00050
0109
001780
00915
00915
00915
00915
076
03006
00575
0575
B-MAX
FORD (D)
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 H
715/2007*630/2012*
BRAUN
EURO5;J;FI/CI; M, M1 I
DIESEL
28.09.2012
0002
3530
01499
F.ROTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION*O.1:
50 BIS 84 STNIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION
2530 BIS 84 STNIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.03.2
13*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.03.2013*
ROTH
25.02.2022

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Verschmutzung)