CarOnSale

Peugeot 207 Premium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2011	44.466km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Premium [DE - Cp/Ca2 1.6 16V VTi 120 EU5, Premium, 2009 - 2011]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF3WB5FS0AE102373	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.466km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.838km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**145 µm**	Seitenteil hinten rechts	**155 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Kneairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zeituhr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überrollbügel verchromt
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR OBSIDIEN

Sonderausstattung

- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- City-Paket
- Metallic-Lackierung
- Windschott (Netz)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe akustisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VF3WB5FS0AE102373

CarOnSale

CarOnSale




12:28




Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel






Hauptuntersuchung § 29 StVZO


11.05.2011
PEUGEOT (2)
FA.S.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KABRIO-LIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI;M, N1 I
BENZIN
ZUL.GES-GES.D.ZUGES MAX.2559KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS
SE: 11.05.2011*


Landratsamt Reutlingen
Kfz-Zulassungsbehörde
72711 Reutlingen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)