CarOnSale

Volkswagen Caddy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	207.518km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZSK9PX082636	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.518km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 189.320km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Zwei Reifen Einseitig abgefahren;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- PKW-Zulassung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2970 mm
- Radstand lang
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: PURE GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Cool & Sound-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Entfall 3.Sitzreihe
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Pure-Grey
- Verbandkasten, Warndreieck und 2 Warnweste(n)
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (6)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorbereitung 3.Sitzreihe
- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Zul. Gesamtgewicht erhöht
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZSK9PX082636


CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Folienreste