CarOnSale

Audi A3 Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	163.701km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Cabriolet [DE - Ca2 2.0 TDI EU6, sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WAUZZZ8V5J1075447	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.701km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.541km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- AUX-IN-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Sport-Fahrwerk
- Ausstattung Sport
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fensterheber elektrisch
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Exterieur-Paket S line
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Sound-System Bang & Olufsen
- Akustik-Verdeck
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Windschott
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
e1*2007/46*0607
WAUZZZ8V5J1075447
2000 kg
3600 kg
1 - 1085 kg
2 - 0990 kg
Typ 8V
DCYA5355
052018
0.50



CarOnSale




NAV


OK




CAR
RADIO
TEL
MEDIA
MENU
BACK




19.5°C
18.5°C
AUTO
A/C


Radio: FM
GONG FM
10:40
Fahrweg kontrollieren!




BANG & OLUFSEN






S line












O
AUTO




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


.06.2018 0588 AYI00190
AE
JZZZ8V5J1075447 6
CYAF1
7FD7GC002P8V437MMEM1
Cabriolet
.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
brio-Limousine
5/2007*2016/646W
RO6;W;PI/CI; M, N1 I
02 36W0 01968
02 01 0110/03500
04423 - 1793 - -
1366 - 1409 001575 - -
0119 002000 002000
01085 00990
01085 00990
073 02375 068
01600 0750 004
205/55 R16 91W
205/55 R16 91W
schwarz 9
e1*2007/46*0607*27
20.10.2017 K EY242397
2/8.2;+30 D.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:1800 BIS 85 STEIG.*TE
.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3600KG*WW.AHK LT.EG
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.06.2018*




KD4858
EY242397
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)