CarOnSale

Ford Focus Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2008	165.510km	145 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Titanium [DE - Kb5 2.0 EU4, Titanium, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0SXXGCDS8E74222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 153.283km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappengriff verchromt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Plato-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelkonsole Premium
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Staufach auf Armaturentafel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe Automatik
- Servolenkung, elektro-hydraulisch

Sonderausstattung

- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumverkleidung - Teppich
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sicht-Paket 1
- Dachreling
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























FORD
e13*2001/116*0144
WF0SXXGCDS8E74222
1905 kg
3205 kg
985 kg
1015 kg
DA3


CarOnSale










Nachweise – Wartungsarbeiten
HOHMS
10
11
12
D
E
F




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Ford


05.09.2008
8566
ABB000355
M1
AC
WF0SXXGCDS8E74222
1
FORD
DA3
AODA1S
5GPBMT
FOCUS
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
83RII-05
EURO 4
Benzin
0001
0462
1999
F1/F2:1060 U7:2/6:2:1090 B:ANHÄNGEBETRIEB*WW:AHK LT:EGTG*
2
12
107/8000
19
4468 - 4597
1839
1471 - 1537
1371
75
189
1905
1905
985
1015
985
1015
82
4500
71
1300
685
5
205/50R17 87H
205/50R17 87H
SCHWARZ
9
e13*2001/116*0144*14
06.06.2008
K
DP112440


KUS
HU
TÜVNORD
Nächste HU
Hu: 2027
TÜV NORD Mobilität
D48WL4I4
Landkreis Rotenburg (Wümme)
Der Landrat
Im Auftrag


[redacted]
DP112440

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)




- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)