CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 CDI

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2005	208.069km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 CDI [AT - Lim4 C 220 CDI EU4, Elegance DPF, 2006 - 2007]	KATEGORIE Limousine
FIN WDB2030081A779639	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 208.069km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.148 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	320 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	315 µm ⚠
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Tempomat
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lautsprecher vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS 30
- Dachantenne
- Metallic-Lackierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLERCHRYSLER AG
e1*98/14*0139
Mercedes-Benz
WDB2030081A779639
C744
TYP: 203
PZ: 1
1.0 %
0.5
Made in Germany
2020 kg
3520 kg
1- 1000 kg
2- 1050 kg






CarOnSale







Bremsbelag-
verschleiss
Werkstatt
aufsuchen
+16.0 °C
12:26
PRND C
x100
t/min


EG-Übereinstimmungsbescheinigung
6062665


Mercedes-Benz
Datenauszug (Eigenimport)


Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen d
der Verkehrs- und Betriebssicherheit:
Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungspla
Nächste Begutachtung 10.2026
Prüfort Dobersberg
Druckdatum/Zeit 02.10.2025 17:09
Prüfstelle Miksche KG






J	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
D1	Marke	MERCEDES-BENZ
D3	Handelsbezeichnung	C 220 CDI
D2	Type/Variante/Version	203/R00CK0/TEIBA500
AZ2	Anzahl der Voreintragungen	3 seit 01.07.2007
AZ1	Anlage	

Der/Die Datenauszug
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)




- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Keine Navigation CD vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)