CarOnSale

Ford Mondeo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	118.274km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo	KATEGORIE Limousine
FIN WF0EXXWPCEHM63300	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.274km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.958km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm ⚠
Türe hinten links	1450 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	1555 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1455 µm ⚠
Motorhaube	115 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Design-Paket 3
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Parkpilotsystem hinten
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Raucher-Paket
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Anschluss
- 9 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Rückfahrkamera
- Business-Paket 2
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0EXXWPCEHM63300

CarOnSale

CarOnSale

OK
VOL

OK
LIM
RES
CNCL






SONY












AUTOWELLER


KFZ-WERKSTATT




WF0EXXWPCEHM63300
FORD
MONDEO
FORD (D)
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
DIESEL
GRAU
GR343731

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)